

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_  
от « 12 » сентября 20 16 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Каджером (пришкольный интернат)  
169630, Республика Коми, г. Печора, п. Каджером, ул. Театральная, д.23.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1,14	- отсутствует информация об ОСИ, схема расположения объектов на территории и навигация, схема движения по территории, освещение; - не установлена мнемосхема. - нарушение целостности уличного покрытия	К,О,С,Г,У	- разместить информацию об ОСИ, схему расположения объектов на территории и навигацию, схему движения по территории; - установить освещение; - установить информационную мнемосхему; - восстановление целостности уличного покрытия.	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	1,2,3,4,5	- не обозначены направления движения к входам для МГН	К,О,С,Г,У	- обеспечить информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к главному входу.	Индивидуальное решение с ТСР..
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	6,5	- приведение в норму покрытие лестницы (антискользящее покрытие с шероховатой поверхностью); - выделение краевых ступеней лестничных маршей. - нарушение целостности	К,О,С,Г,У	Устройство лестницы - ширина открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м., ширина проступи 0,35-0,4 м., высота подступенка 0,12-0,15 м; - поверхность ступеней должно иметь антискользящее покрытие и	Индивидуальное решение с ТСР.

					лестничного марша.		иметь шероховатую поверхность; - краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой; восстановление целостности лестничного марша.	
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса	К, О	Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР.
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть				К,О,С,Г,У	Установка схем расположения объекта на территории, навигация; схема движения на территории объекта; мнемосхема; освещение; обозначение направления движения к входам для МГН; приведение в норму открытых лестничных маршей. Восстановление целостности лестничного марша.	Индивидуальное решение с ТСР.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	1,2,3	1,2,3,4,5,6,14	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию, доступно полностью всем. Приведение в соответствие с строительными нормами.